

改善箇所説明図



後輪ブレーキペダル

後輪ブレーキペダラー一体型フットレスト(右側)



変速機

変速機一体型フットレスト(左側)

基準不適合発生箇所

後輪ブレーキペダラー一体型フットレスト（右側）および変速機一体型フットレスト（左側）（後付けオプションパーツ）において、車体との取付部の強度が不足しているため、取付部が破損することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該フットレストが脱落し、後輪のブレーキ操作および変速操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、当該フットレストを対策品と交換する。