


改善箇所説明図




R1200GS



交換前の前輪用ブレーキ配管

- ① : 圧力ライン(ブレーキキャリパー)
- ② : 圧力ライン(ブレーキレバー)



交換後の前輪用ブレーキ配管

- ① : 圧力ライン(ブレーキキャリパー)
- ② : 圧力ライン(ブレーキレバー)
- ③ : 固定バンド
- ④ : アダプター

不具合内容


前輪用ブレーキ配管の固定方法が不適切なため、走行時の振動により配管両端部に応力が生じる場合がある。そのため、走行時の振動により当該部に亀裂が生じ、ブレーキオイルが漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、前輪用ブレーキ配管を対策品と交換する。

識別マーク(白点)

前輪ブレーキ配管上の接続部分に白ペイントマーク(図示とおり)



注 : は修正箇所を示す