


改善箇所説明図



エンジン制御ユニット(PCM)のプログラムが不適切なため、ハンドル操作時等にエンジンのアイドリング回転数が低くなり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該エンジン制御ユニット(PCM)を対策プログラムに書き換える。

識別 : エンジン制御ユニット(PCM) 本体左上部のボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。