


改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

車両の前面に備えられたウインドシールドの取付方法が不適切なため、高速走行時の風圧等により当該ウインドシールドが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、取付ナット一式を対策品に交換する。

識別

フレームヘッド部に外-1532のステッカーを貼付する