


改善箇所説明図




速度計

基準不適合発生箇所

速度計のソフトウェアが不適切なため、速度計の配線、又はバッテリーの配線を外す作業を行った場合、速度計の表示が実際の速度より速い数値が表示されるおそれがある。

改善の内容： 全車両、速度計を対策品と交換する。

識別： 速度計の裏面の製造年月日刻印により、識別できるため、特に識別は行わない。

注：  は交換部品を示す。