

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

排気管の装飾品（エキゾーストトリム）の寸法が不適切なため、製造公差により、当該装飾品が突出するものがある。そのため、道路運送車両の保安基準に適合していないことがある。

改善の内容

全車両、当該装飾品を対策品と交換する。

対策品の識別方法

エキゾーストトリム部品番号（エキゾーストトリム下面前方に記載）が18 10 343 および18 10 344 のもの。

注： は交換部品を示す