


改善箇所説明図



ブレーキマスターシリンダ

保安基準不適合発生箇所

ブレーキマスターシリンダにおいて、インナーシールを逆向きに組み付けたため、シール性が不足しているものがある。そのため、ブレーキペダルの油圧が低下し、制動停止距離が長くなるおそれがある。

改善内容

全車両、ブレーキマスターシリンダを良品と交換する。

識別表示

作業終了後、ブレーキマスターシリンダ先端に、黒ペイントでマーキングを行う。

注： ☐ 内は改善対象部品を示す。