


改善箇所説明図

エンジン・ルーム内

(ドレスアップ・カバーを外した状態)



PCVバルブ

基準不適合箇所

注: は、点検、交換を行う部品

不具合の内容

エンジンに組付けられている PCV(ポジティブ・クランクケース・ベンチレーション)バルブにおいて異品を組付けたものがある。そのためエンジン・クランク・ケース内で発生するブローバイ・ガスの還元が適切に行われず、過度のブローバイ・ガスが燃焼室に入り、排出ガス基準を満たさないおそれがある。

改善の内容

全車両、PCV バルブを点検し、対象となるものは正規品に交換する。

識別 : エンジン・ルーム内右側のストラット上部にあるパネル固定ボルトへ黄色ペン塗布。