



改善箇所説明図



当該ハーネスが赤い線の状態になっているものが不具合の状態を示す。

注： は改善箇所を示す

基準不適合箇所

吸気ダクトに取り付けられたヒューズボックスとリレーサポートの配線の取り回しが不適切なため、吸気ダクトの端部に干渉することがある。そのため、走行中の振動等により当該配線の被覆が損傷し、速度計が表示しなくなる、前照灯、制動灯若しくは方向指示器

改善の内容

全車両、配線の取り回しを確認し、不適切なものは取り回しを修正する。なお、当該配線に損傷がある場合は新品と交換する。

識別： フレーム番号の下に白いペイントでマークを行う。