


改善箇所説明図



注： は改善箇所を示す

基準不適合箇所

カーボンテールガードと触媒コンバータの間隔が不適切なため、当該テールガードと触媒コンバータが接触することがある。そのため、触媒コンバータの熱により、当該テールガードが溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、カーボンテールガードと触媒コンバータが接触しないように、カーボンテールガードを加工する。なお、カーボンテールガードに溶損がある場合は新品と交換し、同様に加工する。

識別： フレーム番号の下に白いペイントでマークを行う。