


改善箇所説明図



エアクリーナカバー



基準不適合発生箇所



注： は交換部品を示す。

エアクリーナカバーにおいて、固定クリップの引っ掛かりが浅いため、走行中の振動により、固定クリップが外れることがある。そのため、固定クリップが外れたまま使用すると、エアクリーナが密着せず、小石等の異物がスロットルバルブに噛み込み、スロットルバルブが戻らなくなるおそれがある。

改善の内容： 全車両、エアクリーナカバーを対策品と交換するとともに、スロットルボディ等を清掃する。

* エアクリーナカバー左隅を拡大



対策前



対策品

識別：エアクリーナカバーの形状で判別できるため、特に識別はおこなわない。