




－ 改善箇所説明図 －



低圧燃料ラインパイプ

基準不適合発生箇所

□は交換する部品を示す。




ショベルローダの低圧燃料パイプにおいて、製造工程が不適切なため、腐食しやすいものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食により発生した異物が燃料噴射装置に噛み込むことで適正な燃料噴射ができなくなり、エンジンが出力低下ないしは始動困難となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該低圧燃料パイプを良品に交換するとともに、インジェクタからの燃料戻り量を点検し、規定以上の戻りが生じた場合はインジェクタ、高圧燃料パイプおよび燃料プレッシャセンサー等を新品に交換する。

【規定以上の戻りが生じた場合に交換する部品名称および取付け箇所】



識別：改善実施済車については、キャブ後面ガラス左下、又は、キャノピー左支柱下に No. 外-1808 のステッカーを貼付する。