




改善箇所説明図

フロントシート




フロントシート座面下部



基準不適合発生箇所

フロントシート座面下部



保安基準適合状態

基準不適合発生箇所

フロントシートの座席下部の配線の取り回しが不適切なため、当該シートを前後に移動操作した際に、床面に取り付けてあるオーディオアンプ等に接触し配線に負荷がかかり、接続不良を起こし、メーター内の乗員保護装置 (SRS) 警告灯が点灯し、衝突時にフロント又はサイドのエアバックが作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントシート・ハーネスを点検し、該当する場合ハーネスの取り回しを修正し固定する。

識別

右側ドアヒンジ部へ赤色ペイントを塗布する。

注： は不具合部品を示す。