


不 具 合 箇 所 説 明 図



不 具 合 発 生 箇 所

触媒コンバーター



不 具 合 の 状 況

触媒コンバーターの製造時の異物混入及び触媒コンバーター内部の固定不良のため使用過程において触媒コンバーター内部が破損し、内部から異音が発生するおそれがある。その状態で使用した場合、排気ガス浄化性能が低下し、メーター警告灯が点灯する。

＜改善内容＞

全車両、触媒コンバーターを良品に交換する。

＜識別方法＞

左ストラット部分に黄色ペイントを塗布する。