

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42353

ホームページアドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年5月22日

リコール届出番号	外-1845	リコール開始日	平成24年5月23日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 製作国：スウェーデン 代表取締役社長 坂上 優介 製作者名：ボルボトラック コーポレーション 問い合わせ先：ボルボトラック ジャパン事業部 TEL 03-6684-8810（代表）		
不具合の部位（部品名）	前部潜り込み防止装置（フロントアンダーランププロテクション）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車体前面に装着される前部潜り込み防止装置の取付け高さが不適切なため、前部潜り込み防止装置に係る道路運送車両法の保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前部潜り込み防止装置のバンパーにFUP（フロント・アンダーランプ・プロテクション）エクステンションを取付け、適正な高さを確保する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内調査による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため周知措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 外1845のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	不明	FH	YV2AM20DXBA717998～YV2AM20D1CA721052 平成23年10月19日～平成23年12月14日	7台	
	（計1型式）	（計1車種）	（輸入期間の全体の範囲） 平成23年10月19日～平成23年12月14日	（計7台）	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれます。