


改善箇所説明図



走行装置において、リアアクスルハウジングの強度が不足している物がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、リアアクスルハウジングが破損し、走行が出来なくなるおそれがある。

改善内容

全車両、リアアクスルハウジングを良品と交換する。

☐ は交換部品を示す

識別

リアアクスルハウジング側面に白色のペイントを塗布する。