


改善箇所説明図



改善前

改善後

※オイルフィードパイプ

注：□ は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

エンジンに取り付けられているエンジンオイルフィードパイプにおいて、ゴム部分と金属部分の接続が不適切なために発生した負荷によりゴム部分が破損してエンジンオイルが漏れる可能性がある。

エンジンオイルが漏れた後、そのまま使用を続けた場合、エンジンが損傷したり、最悪の場合、エンジンオイルが高温部分に付着して出火する。

改善の内容：当該オイルフィードパイプ（3ピース構造）を対策品（1ピース構造）に交換する。

識別：識別は行わない。