

改善箇所説明図



注：  は取付け位置を確認及び、変更する部品を示す。

基準不適合発生箇所

 ワンセグ TV/FM VICS アンテナ



不具合の内容

ディーラーオプションとしてブジョー・シトロエン・ジャポン株式会社が販売したナビゲーションキット（該当する部品番号 IT22B001）のワンセグ TV/FM VICS アンテナを取付けている車両において、当該アンテナが運転者席側面のガラスに取付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しないものがある。

改善措置の内容

全車両、取付け状態を確認し、保安基準不適合の場合は、当該アンテナを保安基準に適合するように、後部左側のクォーターガラスに取付け位置を変更する。

識別

対策済車両には運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1895のステッカーを貼付する。