



改善箇所説明図



基準不適合箇所



ブレーキホースジョイント部

フロントブレーキホース

注： は点検部品を示す。

基準不適合発生箇所

フロントブレーキホースのジョイント部において、当該ホースの接続位置が誤っているものがあるため、急制動時にABSシステムが作動せず、フロントブレーキがロックするおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキホースの接続を点検し、接続位置が誤っている場合には、正しく接続し直す。