


改善箇所説明図



バルブスプリングリテーナー

※ は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

吸排気側のバルブスプリングのスプリングリテーナーの耐久性が不十分なため、高回転で使用を続けると、スプリングリテーナーが異常摩耗して損壊するおそれがある。そのため、バルブがシリンダー内に落ちエンジンが壊れ、最悪の場合、エンジン回転がロックして転倒するおそれがある。

改善の内容

排気バルブのバルブスプリングリテーナーを変更されたバルブスプリングの仕様に適切なものに交換する。