


改善箇所説明図



ダブルコネクティングロッド



※ は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

リヤサスペンションをフレームに固定するサスペンションリンク部品(名称:ダブルコネクティングロッド)の製造工程及び材質が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、使用過程においてダブルコネクティングロッドが損壊して運転操作が困難になるおそれがある。

改善の内容

全車両、ダブルコネクティングロッドを良品に交換する。