

改善箇所説明図



トレーラー
コントロールバルブ

エアチューブ(エア配管)

4Wayバルブ

基準不適合発生箇所

トラクタ6×4（後輪2軸駆動）のリーフサスペンション仕様車において、ブレーキ系統に使用しているエアチューブ（プラスチック配管）の直径が不適切なため、保安基準第12条の第1項（別添10「トラック及びバスの制動装置の技術基準」）に定める基準に適合しない。

改善の内容

全車両、エアチューブ（プラスチック配管）を正規品と交換し保安基準に適合させる。

注： は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、トレーラーコントロールバルブ11番ポートに白色ペイントを塗布する。