



改善箇所説明図①



オイルフィルター アッセンブリー



図示部品一式を交換する

基準不適合の内容

冷却装置のオイルフィルターハウジングにおいて、冷却水流路の形状が不適切なため、冷却水が流路以外に流入することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、流路以外に流入した冷却水が熱膨張しシーリングを破損させて冷却水が漏れ、最悪の場合、オーバーヒートするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該オイルフィルター アッセンブリーを対策品と交換する。