

改善箇所説明図 ②



基準不適合の内容

グリッ プ プレートにおいて、誤った番号灯部品が装着されているため、照度の均斉度が基準値を超え、保安基準第 36 条に抵触する。

改善措置の内容

全車両、正規品の番号灯がついたグリッ プ プレートに交換する。