

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ブレーキペダルをフットレストブラケットに取り付けるスクリューの締め付けが不適切なため、ブレーキ操作等によりスクリューが緩むものがある。
そのため、最悪の場合、走行中にスクリューとともにブレーキペダルが脱落してリアブレーキ操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容： 全車両、スクリュー、ワッシャー及び緩み止めワッシャーを新品に交換し、適正トルクで締めつける。

注： は交換部分を示す。