


改善箇所説明図



エレクトロニックコントロールモジュール



基準不適合箇所

注： は改善箇所を示す。

基準不適合発生箇所

エンジンのエレクトロニックコントロールモジュールにおいて、内部基板構成部品の製造が不適切なため、内部基板上にあるインジェクタ制御部品に過大な電流が流れて、当該部品が損傷するものがある。そのため、インジェクタを制御できず、イグニッションオンの場合に燃料を噴射し続け、燃焼に必要な空気が不足して、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、エレクトロニックコントロールモジュールを良品へ交換する。