


改善箇所説明図



基準不適合箇所

高圧フューエルポンプ用の低圧回路フューエルホースにおいて、プラスチックホース部とプラスチックパイプ部の接合が不適切なものがある。そのため、接合部分より燃料が漏れて、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該フューエルホースに貼付されたラベルの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

※注意： は交換部品を示す。