


改善箇所説明図



《室内視》



ベースプレート

基準不適合発生箇所

〔 連接バスにおいて、屋根にファンを取り付けるベースプレートの製造工程が不適切なため、ベースプレートと屋根との間に隙間が生じることがある。そのため、屋根とベースプレートの上に水が浸入し、そのままの状態で使用を続けると、ベースプレートが腐食し、最悪の場合、ルーフファンが脱落するおそれがある。 〕

改善措置の内容

全車両、ベースプレートの接着部を点検し、隙間や腐食が認められたものはベースプレートを良品に交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に「HB158」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。