

改善箇所説明図



燃料供給ユニット



基準不適合箇所
燃料ポンプ

 は交換する部品を示す

不具合の内容

燃料ポンプにおいて、当該ポンプ内部の製造工程が不適切なため、内部に異物が混入しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプ内のインペラに異物が噛み込み、燃料ポンプが停止し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し再始動ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、対策品の燃料供給ユニットに交換する。