





改善箇所説明図

警音器とメインハーネス間に対策品を追加

型式：K R D



警音器において、警音器を作動させた際、逆起電力が発生し、カムポジションセンサーが損傷するものがある。そのため、点火信号が正しく出力されず、エンジンが始動できないおそれがある。

改善の内容：警音器とメインハーネス間に対策品を追加する。

識別：対策部品 (サブハーネス) の組付け有無。