

不 具 合 箇 所 説 明 図



不具合品部位を示す

<不具合の状況>

燃料ポンプを制御するコントロールモジュールの基板において、製造が不適切なため、基板に異物が付着しているものがある。そのため、回路がショートして、警告灯が点灯し、最悪の場合、燃料の流量を制御できなくなり、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

<改善内容>

全車両、当該コントロールモジュールを良品に交換し、プログラムの設定を行う。

<識別方法>

左ストラットタワー部分に黄色ペイントを塗布する。