


改善箇所説明図



変速機において、ギヤの強度が不足しているため、サーキット走行等でスロットルを急全開にして加速しながら変速操作を行うと、当該ギヤに過大な応力が加わることがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が生じて破損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善の内容：全車両、変速機のギヤー式を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。