



改善箇所説明図



図：左ハンドル車



基準不適合箇所
サイドカーテン
エアバッグ

基準不適合の内容

サイドカーテンエアバッグにおいて、当該エアバッグの製造行程が不適切なため、エアバッグが適切に収納されていないものがある。そのため、衝突時等において、適正に展開されず、乗員の保護機能を十分に発揮できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、サイドカーテンエアバッグを点検し、必要な場合は良品と交換する。