


改善箇所説明図



は交換部品を示す

基準不適合発生箇所

燃料装置において、フューエルパイプの製造が不適切なため、誤った材質が使用されているものがある。そのため、耐久性が不足し、燃料の脈動によって亀裂が入り燃料が漏れ、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、フューエルパイプを良品に交換する。