


改善箇所説明図




ピストンロッド

取付けマウント



ブッシュ

アクセルペダル（スロットルモジュール）



基準不適合箇所

スロットルモジュール
の位置決めピン

基準不適合の内容

アクセルペダルの組付け作業が不適切なため、アクセルペダルが正規の位置に取付けられていないものがある。そのため、アクセル操作を行うと、アクセルのピストンロッドとブッシュが干渉し、最悪の場合、アクセルペダルが戻らなくなり、エンジンの回転数が下がらなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両アクセルペダルを点検し、正規の位置に取り付けられていない場合は、スロットルモジュール一式を新品に交換する。

 は交換部品を示す。

識別：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2393 のステッカーを貼付する。