


改善箇所説明図①



不適合内容

誤った重心の高さにより最大安定傾斜角度を計算したため、最大安定傾斜角度が30度未満となり、保安基準第5条に定める基準を満足していない。

改善の内容：全車両、最大安定傾斜角度が30度以上となるようバラストウェイトを取り付ける。

識別：追加したバラストウェイトの有無により識別する。