


改善箇所説明図



リヤホイール



基準不適合発生箇所

注： は交換部品を示す。

走行装置において、リヤホイールの製造が不適切なため、スポークの締結力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動によりスポークが緩み、リヤホイールが振れ、最悪の場合、走行安定性を損なう恐れがある。

改善の内容： 全車両、リヤホイールを良品に交換する。

識別： 交換するリヤホイールには、エアバルブ口横のニップルに緑色のペイントを施し、識別する。