



改善箇所説明図



エアークンテーク

アンダーフロントウインドシールドトレイ



不具合の内容

車両前部のフロントフードなどの構造装置について、製造時に誤った部品を使用して組み立てたため、車両前面が歩行者に衝突した際に、歩行者の頭部に過度な傷害を与えるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントフード、左右フロントフェンダー及びワイパーモーターブラケットを正規品に加工するとともに、アンダーフロントウインドシールドトレイ及びエアークンテークを良品に交換する。

注意: は加工、もしくは交換部品を表す。

識別: 改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。