



## 改善箇所説明図



停留所ブレーキECU

車両上方  
↑  
車両前方  
→

**基準不適合発生箇所**

連節バスにおいて、停留所ブレーキ（乗降口扉開扉時に作動するブレーキ）の制御プログラムが不適切なため、停留所ブレーキで停車中に駐車ブレーキを作動させると、駐車ブレーキを解除した際に停留所ブレーキが復帰するまでにタイムラグが生じて、運転者が予期せず車両が動くおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、停留所ブレーキの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

注：□ はプログラムを書き換える部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏に「HB196」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。