


## 改善箇所説明図



不具合発生箇所

エンジン  
コントロールユニット



注：  は制御プログラムを正規のプログラムに書き換える部品を示す

エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、車両へ搭載する仕様指示が不適切なため、誤った仕様の制御プログラムが搭載されているものがある。そのため、騒音が基準値を満足しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを正規のプログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する