

改善箇所説明図

車両全体



ホイールナット詳細




基準不適合箇所

前後のホイールにおいて、ホイールナットの強度が不足しているため、当該ナットに亀裂が生じることがある。そのため、当該ナットの締結力が低下し、最悪の場合、ホイールが外れるおそれがある。

改善の内容

全車両、ホイールナットを対策品に交換する。（対策品は、下図の様に一部形状を変更する）



作業終了の識別： 前フレーム右付近に 外-2936 のステッカーを貼付する。

