


改善箇所説明図



注) は、対策品に交換する部品を示す。

基準不適合の内容

消音器において、製造管理が不適切なため、異なる仕様の消音器が装着されている。そのため、正規の消音器と異なる騒音値となるおそれがある。

改善の内容

全車両、消音器を正規品に交換する。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。