

改善箇所説明図



注) は、対策品に交換する部品を示す。

基準不適合の内容

ダッシュボードパネルにおいて、部品管理が不適切なため、助手席エアバッグが適切に取り付けられていないダッシュボードパネルが装着されたものがある。そのため、エアバッグ展開時にダッシュボードパネルを破損させ、最悪の場合、ダッシュボードパネルの破片により乗員が怪我をするおそれがある。

改善の内容

全車両、ダッシュボードパネルを良品に交換する。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。