

改善箇所説明図



注： は良品に交換する部品を示す

助手席側シートクッションの乗員重量区分システムにおいて、製造時の重量校正が不適切なため、本来の重量より軽く、又は重たく判断することがある。そのため、チャイルドシートを装着している場合に人が着座していると誤認識し、衝突時に意図せずエアバッグが展開する、又は、人が着座している場合にチャイルドシートの装着若しくは荷物と誤認識し、衝突時にエアバッグが展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、シートクッションを良品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する