



改善箇所説明図




フロントブレーキキャリア

ブレーキパッド

交換が必要となるサプライヤー部品番号



基準不適合ブレーキパッド
(交換要)
サプライヤー部品
番号 07.9882.36



基準不適合発生箇所

フロントブレーキにおいて、製造工程管理が不適切なため、ブレーキパッドのプレートへの接合が不十分なものがある。そのため、雨等により腐食し、ブレーキパッドがプレートから剥離して、最悪の場合、フロントブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントブレーキパッドのサプライヤー部品番号を確認し、対象の場合は当該パッドを良品に交換する。

識別

改善実施車にはリコールステッカーを貼付する。