


改善箇所説明図



注： は対策する部品を示す

不具合の内容

フロントサブフレームにおいて、製造前の材料の保管が不適切なため、製造時に亀裂が生じるものがある。そのため、車両の使用過程で当該サブフレームが破損し、最悪の場合、ロアアームが保持できずに走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フロントサブフレームの製造日を確認し、該当する場合は亀裂の有無を確認して、亀裂が確認された場合はフロントサブフレームを新品に交換する。

識別

車台番号打刻の下段左側に白ペイントを塗る。