

改善箇所説明図



助手席シートベルトの巻き取り機構において、一部構成部品の寸法評価が不適切なため、チャイルドシート用ロック機能が正しく作動しないものがある。そのため、車両衝突時にチャイルドシートを適切に拘束することができず、最悪の場合、チャイルドシートの乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席シートベルトのチャイルドシート用ロック機能を点検し、正しく機能しない場合は巻き取り機構付きシートベルト一体部品を良品と交換する。

は交換する部品を示す。

識別： ブレーキオイルのリザーバータンクに白色のペイントを塗布し識別とする。