




## 改善箇所説明図



DME(エンジンコントロールユニット)



O2 センサー

### 基準不適合発生箇所

原動機の制御プログラムが不適切なため、高温負荷使用、または走行距離積算によりO2センサーの機能が損なわれることがある。そのため、エンジンチェックランプが点灯し、排出ガス基準値を超えるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、エンジン制御プログラムを対策プログラムに書き換える。なお、エンジンチェックランプが点灯していた場合は、O2センサーを新品に交換を行う。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。

注： □は不具合発生箇所を示す