


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

油圧リリーフバルブ



エンジンの油圧を調整するリリーフバルブにおいて、組み立て作業が不適切なため、リリーフバルブの構成部品が脱落し、エンジンの油圧が低下する場合があります。そのため、油圧警告灯が点灯するとともにエンジンが潤滑不良となり、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容：全車両、リリーフバルブを良品に交換する。リリーフバルブの構成部品に脱落が認められた場合は、エンジン内部を点検し損傷部位を交換する。

注： は、交換部品および追加部品を示す。

識別：エンジンクランクケース右側上面（原動機番号打刻位置付近）にイエローマーキングをする。