

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

制動装置において、ブレーキマスターシリンダーの製造品質が不適切なため、ブレーキフルードがサーボ内に漏れる症状が発生する。そのためブレーキペダルの感触の低下と、最悪の場合、制動力の低下が起こる。これらは保安基準第12条に適合しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキマスターシリンダーを対策部品に交換する。

識別：

ペダルボックスに黄色ペイントを塗布。